

No.・区分	31701   ハード部門（共通）
タイトル	差筋先端部のU型加工
動機・改善前の状況	コンクリート打継ぎ面に差し筋を施工していたが、棒状が一般的で、頭部にキャップ等をして保護していたが、よくはずれて、作業服を引っかけて服が破れたり、切り傷をつくったりすることがあった。
改善・実施事項	差し筋をU形に加工して逆U形に設置した。
改善効果	差し筋の保護キャップが不要となった。
活動内容 改善事項の図、 写真	 <p style="text-align: right;">U型差筋</p>  <p style="text-align: right;">施工状況</p>
事例提供先	五洋建設(株)