

No.・区分	30604	ハード部門(共通)
タイトル	営業線限界表示の工夫	
動機・改善前の状況	在来線と新幹線にはさまれた狭隘な現場での鋼矢板圧入工に際し、制限ラインが多数あり作業員がとっさに判別できないことが危惧された。	
改善・実施事項	制限ライン標示指標(ポール等)に何のラインを示すのかを記入し、表示板を取付けた。	
改善効果	簡易な方法で複数の制限ラインを全作業員が判別できるようになった。狭隘な現場で営業線に支障することなく作業を進めている。	
活動内容 改善事項の図、 写真		

Good Practice!