

No.・区分	30607	ハード部門(共通)
タイトル	ドームミラー設置	
動機・改善前の状況	作業ヤードに資材等が仮置きされた際、クレーン旋回時及び生コン車通行時死角が多く発生するので、運転席の視界範囲を広げため。	
改善・実施事項	ドームミラーを作業ヤードに設置(多数)した。	
改善効果	クレーンの運転席視界範囲が広くなり、特に作業員が確認できるようになった。	
活動内容 改善事項の図、 写真	 	

Good Practice!