

No.・区分	32508	ハード部門(共通)
タイトル	シャッターゲート足元の安全対策	
動機・改善前の状況	ガイドロープに沿ってシャッターゲートを開閉する型式のため、強風時や設置箇所が斜路などの場合、ゲートが外部側へふくらんでしまうことがあり危険であった。また、つまづく事例も多かった。	
改善・実施事項	土間コンクリートに側溝を設け、ガイドロープを納めることでゲートの動きを開閉方向のみに制限した。	
改善効果	ゲート開閉の有無を問わず、外部側へのふくらみを抑えることができた。また、土間コンクリートを打設することで、泥などで汚れやすい現場入口の環境整備につながった。	
活動内容 改善事項の図、 写真		

Good Practice!