タイトル 色分けによる作業ヤード区分 動機・改善前の状況 これまでは、安全通路と重機・クレーン作業ヤード等を同一色のカラーコーンで区分していたため、安全通路と作業ヤードの区分が識別しにくかった。 色彩効果を利用し視覚による注意喚起を促すため、3 色カラーコーンを使って作業ヤードを以下のように区分した。 ①青色コーン一葉を通路 ②赤色コーン一葉は 2 クレーンの作業半径内立入禁止区域 ③黄色コーン一葉材置場 3 色のカラーコーンによる色彩効果で安全区域、危険区域等を明確に識別することができ、安全かつ整然とした作業環境となった。	No.・区分	30602 ハード部門 (共通)
明像・以書印の状況 コーンで区分していたため、安全通路と作業ヤードの区分が識別しにくかった。 色彩効果を利用し視覚による注意喚起を促すため、3色カラーコーンを使って作業ヤードを以下のように区分した。 ①青色コーン一度全通路 ②赤色コーン一重機、クレーンの作業半径内立入禁止区域 ③黄色コーン一資材置場 改善効果 3色のカラーコーンによる色彩効果で安全区域、危険区域等を明確に識別することができ、安全かつ整然とした作業環境となった。		
改善・実施事項		コーンで区分していたため、安全通路と作業ヤードの区分が識別しにく
改善効果 別することができ、安全かつ整然とした作業環境となった。 活動内容 改善事項の図、 写真	改善・実施事項	使って作業ヤードを以下のように区分した。 ①青色コーン→安全通路 ②赤色コーン→重機、クレーンの作業半径内立入禁止区域
活動内容改善事項の図、写真	改善効果	
事例提供先 三井住友建設(株)	改善事項の図、	
	事例提供先	三井住友建設(株)