


No.・区分	10702 ハード部門（土木）
タイトル	フォークリフトへの警報装置の取付け
動機・改善前の状況	フォークリフトをシールド坑内で使用するため、電動タイプとしたが、走行音が静かで周辺の作業員がフォークリフトの接近を確認できないという問題が生じた。
改善・実施事項	フォークリフトに回転灯と警報装置を取り付けた。
改善効果	回転灯により遠方からフォークリフトの存在が確認でき、警鳴音により後向きでも接近を確認できるようになり、安全性が向上した。
活動内容 改善事項の図、 写真	
事例提供先	佐藤工業(株)