


No.・区分	10704	ハード部門(土木)
タイトル	既設高速道路との接触防止対策	
動機・改善前の状況	施工箇所は、既設高速道路・歩道橋に囲まれた車道部です。クレーン作業時の接触防止対策を考える必要があった。	
改善・実施事項	一次的対策として、既設高速道路へ目印旗を設置した。また、2次的対策としてレーダー波により、クレーン等の重機接近時には警報が鳴るようにした。	
改善効果	既設高速道路との接触することなく工事が進捗している。	
活動内容 改善事項の図、 写真	 	

**Good Practice!**