

No.・区分	10803	ハード部門(土木)
タイトル	トンネル坑内車道における待避所の明確化	
動機・改善前の状況	トンネル坑内は片側交互通行のため、150m ピッチに待避所を設けているが、待避所の位置が分かりにくかった。	
改善・実施事項	トンネル側壁に設置している照明用の蛍光灯の色を、待避所前後は 緑色にし表示した。	
改善効果	遠くからでも待避所の位置がわかりやすく、また、蛍光灯の色を替えるだけなので工費も安価ですむ。また、待避所だけでなく消火器の位置も赤色で明示したりして、他の物についても応用できる。	
活動内容 改善事項の図、 写真		

**Good Practice!**