

No.・区分	30302 ハード部門（共通）
タイトル	TVカメラによるクレーン作業の安全確保
動機・改善前の状況	クレーン作業では手合図、無線を利用していたが、オペレーターが高所のため作業状況が見にくい状況にあった。
改善・実施事項	TVモニターをオペレーター席に設置し、吊り荷や作業員の位置が確認できるようにした。
改善効果	TVカメラを作業全般に使用して死角部分の作業に効果を発揮した。また、TVカメラによりオペレーターが作業状況を確認でき作業性の向上と安全作業の推進が図れた。
活動内容 改善事項の図、 写真	 <p>TVカメラ設置位置</p> <p>TVカメラ</p>  <p>モニター</p>
事例提供先	五洋建設(株)