

No.・区分	30609	ハード部門(共通)
タイトル	メッシュシート色で昇降階段位置を表示	
動機・改善前の状況	建物の全体形状が複雑な為、新規入場者から昇降階段の位置が分かりづらい、という声が数多く寄せられた。	
改善・実施事項	メッシュシートの一部を青色のシートに変えることにより、昇降階段の位置が誰にでも一目で分かるようになった。	
改善効果	昇降階段の位置が分からないという苦情が無くなり、新規入場者教育時にも、「青いシートが階段」という説明のみで済むようになった。	
活動内容 改善事項の図、 写真		

**Good Practice!**