

No.・区分	30905	ハード部門(共通)
タイトル	外部足場からの転落防止対策	
動機・改善前の状況	外部足場上での作業時、しゃがんだ姿勢で作業をした場合、ブレースの隙間から転落する可能性がある。	
改善・実施事項	ブレース下端のピンを利用し、手摺の取り付けを行った。	
改善効果	外部足場からの転落防止対策の向上を計ることが出来た。	
活動内容 改善事項の図、 写真		

Good Practice!