

No.・区分	32505	ハード部門(共通)
タイトル	工事用通行ゲートにおける車輛との接触防止対策	
動機・改善前の状況	本工事は、岸壁工事であり工事関係及び荷役業者が同じ通行ゲートを使用している。そこで工事従事作業員と工事・荷役業者車輛が接触する恐れがあった。	
改善・実施事項	通行ゲートにて必然的に徐行するように段差板を設置した。	
改善効果	段差が生じることにより意識的に徐行を行うようになり接触する危険性がなくなった。	
活動内容 改善事項の図、 写真		

Good Practice!