


No.・区分	32507	ハード部門(共通)
タイトル	階段段差部 段差養生材設置	
動機・改善前の状況	鋼製階段昇降時において踏み面先端部分の段差に足底面が乗ったときに体のバランスを崩し、又は躓いて、転倒、滑落により足、及び足首に損傷を負う危険性があった。	
改善・実施事項	階段踏み面段差部分に厚みのある鋼製アンチスリップを敷き設し、段差をなくすことにより昇降時の安定を図る。	
改善効果	踏み面が平坦になったため躓き、接地の不安定な状態によるバランスを崩しての転倒、滑落災害を防止でき、尚、作業時にも安心して通行できたため、効率の向上が図れた。	
活動内容 改善事項の図、 写真		

Good Practice!