

No.・区分	Z0101 ソフト部門
タイトル	顔写真付きトンネル入坑者一覧表
動機・改善前の状況	従来の入坑札は名前のみであり、名前と顔が一致しないこともあった。
改善・実施事項	入出坑名札を顔写真付きとした。なお、顔写真は坑内でもわかりやすいように保護帽を装着した写真とし、所属、職務を表示してどこで就労しているかもわかるようにした。
改善効果	この入坑者一覧表により、職場内での風通しがよくなり、就労者同士が会社を越えたコミュニケーションを図ることができるようになった。
活動内容 改善事項の図、 写真	 <p>トンネル入坑一覧表の掲示状況</p>