

No.・区分	Z0507   ソフト部門
タイトル	ヒヤリ・ハット事例の掲示
動機・改善前の状況	現場で作業中にヒヤリ・ハットを経験したとき、それを水平展開して事故防止に役立てる方法はないかと考えた。
改善・実施事項	各自、ヒヤリ・ハットを経験したとき、その内容を報告してもらうための専用用紙をつくり、朝礼会場に回収箱を設置し、提出された事例を全作業員が読めるように掲示板へ貼り出した。
改善効果	ヒヤリ・ハット事例を掲示することで、他の作業員がそれを見て、その事例に対する対策等を考えるようになった。 また、朝礼等で発表することで、全員に周知徹底することができた。
活動内容 改善事項の図、 写真	